

# 河南XX特种浆纸有限公司

## “6·24”一般垮塌事故防范和整改措施 落实情况评估报告

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》要求，内乡县安委办组织成立评估组，于2024年9月23日对河南XX特种浆纸有限公司“6·24”一般垮塌事故防范和整改措施落实情况开展评估，现将评估情况报告如下：

### 一、评估工作总体情况

评估组对河南XX特种浆纸有限公司开展“6·24”事故问题防范与整改措施落实情况进行评估检查。评估工作组通过资料审查、座谈问询、查阅文件、核查抽查，查清了事故发生单位落实事故防范和整改措施采取的具体举措及工作成效；查明了事故责任单位和责任人员行政处罚建议等落实情况，形成了事故评估报告。

### 二、责任追究落实情况

事故2023年8月3日批复立案后，经调取相关材料并逐一核对，县应急管理局已于2023年10月20日对事故责任单位河南XX特种浆纸有限公司及其相关负责人下达处罚决定书，作出相应的行政处罚。

### 三、整改措施落实情况

（一）事故发生后，河南XX特种浆纸有限公司开展全面整改，设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员，健全修订完善相关制度和职责规程、事故应急预案、安全生产教育和培训，隐患排查治理等责任体系，并加强安全生产管理工作，确保安全管理职责规范落实到位，并建立安全生产管理档案。

（二）河南XX特种浆纸有限公司依法健全安全生产双重预防体系建设，进一步辨识厂内风险，按照双重预防机制对风险点进行分级分类管控，压实全员安全职责，确保安全生产工作公司达标、车间达标、班组达标、专业达标，实现持续改进不断完善本质安全的长效机制。

（三）河南XX特种浆纸有限公司有关责任人深刻汲取惨痛教训，坚持安全发展、发展决不能以牺牲人的生命为代价的理念红线，理顺安全生产法律责任落实体系，对照《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等行业领域国家法律法规和规章规范规定，认真查找公司及全员在落实安全生产责任制方面存在的问题不足和差距，切实加强作业场所安全管理，切实及时整改完善。

#### **四、评估结论**

经评估组核查，河南XX特种浆纸有限公司积极落实整改措施，事故相关责任人员已受到行政处罚，责任追究已落实到位，整改措施和建议已闭环。